

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO STAN DOCELOWY

WYKAZ STOLARKI ISTNIEJĄCEJ

Okna		1	2	3	4
NR	Symbol	O1	O2	O3	O4
Schemat					
Wymiar w świetle muru	So	120.0	91.0	120.0	
	Ho	145.0	47.0	84.0	
Ilość		19	12	2	1
Uwagi					witryna z luksverów z drzwiami wejściowymi

WYKAZ STOLARKI ISTNIEJĄCEJ

Drzwi		1	2	3	4	5	6	7
NR	Symbol	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Schemat								
Wymiar w świetle muru	So	71.0	97.0	88.0	80.0	82.0	81.0	95.0
	Ho	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0
Rodzaj skrzydła		L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R
Ilość		1 0	2 6	3 4	3 1	1 2	0 1	1 0
Razem		1	8	7	4	3	1	1
Uwagi		drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne

WYKAZ STOLARKI DOCELOWEJ

Okna		1	2	3	4
NR	Symbol	O1	O2	O3	O4
Schemat					
Wymiar w świetle muru	So	120.0	91.0	120.0	
	Ho	145.0	47.0	84.0	
Ilość		19	12	2	1
Uwagi					witryna o konstrukcji aluminiowej z drzwiami wejściowymi

WYKAZ STOLARKI DOCELOWEJ

Drzwi		1	2	3	4	5	6	7
NR	Symbol	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Schemat								
Wymiar w świetle muru	So	71.0	97.0	88.0	80.0	82.0	81.0	95.0
	Ho	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0	203.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	60.0	90.0	80.0	70.0	70.0	70.0	90.0
	H	200.0	200.0	200.0	200.0	195.0	195.0	195.0
Rodzaj skrzydła		L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R
Ilość		1 0	2 6	3 4	3 1	1 2	0 1	1 0
Razem		1	8	7	4	3	1	1
Uwagi		drzwi zewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne

Projekt:
Modernizacja budynku biurowego "B" w Lubaniu, ul. Targowa 19

Inwestor:
**Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
 Lubań, ul. Maderskiego 3
 83-422 Nowy Barkoczyn, Lubań gm. Nowa Karczma**

Zał. nr 1.7, zestawienie stolarki

Skala:
(A4)