

**OPIS SYTUACYJNY OBIEKTU położonego w:** Lubań, ul. Maderskiego 3

<b>DANE OGÓLNE O LOKALIZACJI</b>		
ADRES PLACÓWKI	ul. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn	
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	Doradztwo rolnicze	
LICZBA PRACOWNIKÓW	Okolo 45	
PODSTAWA PRAWNA	<input type="checkbox"/> Własność <input type="checkbox"/> obiekt wynajmowany w ramach grupy <input type="checkbox"/> obiekt wynajmowany od os. trzecich	
<b>OPIS BUDYNKU Z PUNKTU WIDZENIA OCHRONY P.POŻ.</b>		
KONSTRUKCJA (MATERIAŁ)	<input type="checkbox"/> beton <input type="checkbox"/> stal   uwagi:	
ŚCIANY (MATERIAŁ)	<input type="checkbox"/> cegła <input type="checkbox"/> beton zbrojony <input type="checkbox"/> stal/szkło   uwagi:	
ŚCIANY (WYPEŁNIENIE/OCIEPLENIE )	<input type="checkbox"/> styropian <input type="checkbox"/> wełna <input type="checkbox"/> pianka <input type="checkbox"/> inne opis:   uwagi:	
DACH-KONSTRUKCJA (MATERIAŁ)	<input type="checkbox"/> żelbeton <input type="checkbox"/> stal <input type="checkbox"/> drewno   uwagi:	
DACH-POKRYCIE (MATERIAŁ)	<input type="checkbox"/> drewno <input type="checkbox"/> blacha <input type="checkbox"/> ceramika <input type="checkbox"/> papa   uwagi:	
ILOŚĆ KONDYGNACJI	Budynek dwukondygnacyjny + piwnica	
PROPORCJE POWIERZCHNI	biurowa i administracyjna 909,98 m <sup>2</sup>	
ROK BUDOWY	Lata 70-te XX wieku	
CZY BUDYNEK JEST WSPÓLUŻYTKOWANY Z INNYMI PODMIOTAMI	Nie	
INSTALACJE	<input type="checkbox"/> wodociągowa <input type="checkbox"/> gazowa <input type="checkbox"/> klimatyzacja <input type="checkbox"/> chłodnicza   uwagi:	
czy występuje zagrożenie powodzią	Nie	
Czy występują magazyny wysokiego składowania	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie   prosimy o podanie wysokości:	
<b>WYKAZ SPRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ P.POŻ.</b>		
• Podręczny sprzęt gaśniczy	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	O gaśnice proszkowe   O gaśnice halonowe   O gaśnice CO2   O koce
• Atestowany system alarmowy	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	O centralny system p.poż   O czujki dymowe   O czujki temper., O czujki jonizacyjne   O inne systemy, opis.....
• Atestowana instalacja tryskaczowa	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
• Hydranty	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
• czy budynek posiada podział na strefy ogniowe?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	wydzielone
czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
czy budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, regularnie kontrolowane?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
czy instalacje elektryczne są regularnie badane pod kątem uziemienia, zerowania itp.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
czy obiekt jest ogrodzony i dozorowany, a dostęp kontrolowany?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	O własna straż/portier   O agencja ochrony   O monitoring   O kamery   O system alarmowy   O karty wstępu

<b>Inne czynniki mające wpływ na zagrożenie pożarowe (sąsiedztwo z magazynem materiałów łatwopalnych; z niebezpieczną produkcją; itp.)</b>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej	0,5 km, 5 min	
<b>INFORMACJE O PROCEDURACH PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH</b>		
Czy wartości pieniężne są przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 07.09.2010 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych (...) i inne jednostki organizacyjne (z późn. zmianami).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Uwagi: brak
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych w godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/ stanowiska kasowe <input type="checkbox"/> kasetki stalowe <input type="checkbox"/> szafy stalowe <input type="checkbox"/> szafy pancerne	
Urządzenia stosowane do przechowywania wartości pieniężnych po godzinach pracy	<input type="checkbox"/> kasy fiskalne/ stanowiska kasowe <input type="checkbox"/> kasetki stalowe <input type="checkbox"/> szafy stalowe <input type="checkbox"/> szafy pancerne	
Czy urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych są trwale przymocowane do podłoża	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Czy wartości pieniężne są transportowane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 07.09.2010 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych (...) i inne jednostki organizacyjne (z późn. zmianami).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Uwagi:

#### Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	TAK – uwagi	NIE – uwagi
<b>a/</b> wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku oraz do pomieszczenia, w którym znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia rzeczy ruchome są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy;	<b>TAK</b>	
<b>b/</b> wszystkie drzwi zewnętrzne do budynku/pomieszczenia są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe (jeżeli nie, prosimy o opis stanu faktycznego)	<b>TAK</b>	
<b>c/</b> wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w budynku (pomieszczeniu), w którym znajdują się ubezpieczone przedmioty, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście bez włamania	<b>TAK</b>	

**Stosowane dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

	TAK – uwagi	NIE – uwagi
a/ stały dozór 24/24 (lub w godzinach po zamknięciu placówki) budynku / pomieszczenia, w którym znajdują się ubezpieczone rzeczy ruchome – wykonywany jest przez posiadającą koncesję agencję ochrony;	<b>TAK</b>	
b/ elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia		<b>NIE</b>
c/ elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (na Policji lub Agencji Ochrony Mienia)	<b>TAK</b>	
d/ wszystkie lub niektóre drzwi zewnętrzne budynku / pomieszczenia są antywłamaniowe, zamykane na jeden zamek rozporowy (ryglujący wielopunktowo) i posiadają atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej	<b>TAK</b>	
e/ zabezpieczenia otworów w lokalu szybami o odporności na ostrzał z broni palnej S1 – S5		<b>NIE</b>
f/ inne – opis zainstalowanych i sprawnych zabezpieczeń innych niż wyżej wymienione		

SZKIC SYTUACYJNY (rzut obiektu, usytuowanie względem innych budynków i budowli, względem drzew, masztów, zbiorników wodnych)



**PODGLĄDOWE ZDJĘCIA MIENIA PODR W LUBANIU**  
**( informacje dodatkowe )**

- **PASIEKA PODR w Lubaniu**





- **Infrastruktura drewniana na ścieżce dydaktycznej**





- **Stodoła doświadczalna w Lubaniu**



- **Wiaty wystawowe w Lubaniu**









- **Magazyn obora**





- **Drewniany budynek gospodarczy magazynowy**



- **Garaże w Lubaniu**



- **Budynek PODR w Lubaniu**







- **Scena w Lubaniu**





NR POSTĘPOWANIA: PODR/DG/26/1/2020  
ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SIWZ

