

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach – chyba że zaznaczono inaczej.
2. Zachować minimalne promienie gięcia prętów zbrojenia:  $\varnothing 8-1,6\text{cm}$ ;  $\#12-2,4\text{cm}$ ;  $\#16-3,2\text{cm}$
3. Zestawienie materiałów wg załącznika – Z-01.
4. Zachować zasadę ciągłości zbrojenia podłużnego – stosując zakłady przy łączeniu min 50cm.